


Klad listů:

| | |
|----|----|
| 4a | 4b |
| 4c | 4d |



| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------|--------------------|---|
| 01 | 24.1.2013 | A. Alexander | Ing. P. Hodik | Ing. M. Šulc | |
| Č. REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL | POZNÁMKA |
| tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 | | TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 | | | www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL | STUPEŇ DOKUMENTACE | Dokumentace |
| TECHNISERV spol. s r.o. | A. Alexander | Ing. P. Hodik | Ing. M. Šulc | 6 A4 | 10-2900-0107 |
| Ochranné pásmo TAR Brno | | | | Č. ZAKÁZKY | 10-2900-0107 |
| | | | | POČET FORM. | 6 A4 |
| | | | | DATUM | 09 / 2012 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1 : 10 000 |
| | | | | Č. KOPIE | ČÁST |
| Situační 1 : 10 000 - severovýchodní část | | | | | 4b |

